

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo Para el Desarrollo No. 458	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sinaneca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0023-45	FECHA:	16/08/2024



Sustitución de Ventiladores, 2 por aula que estan quemados




Pintura en muros exteriores e interiores y en aulas



Red de agua potable, sustitucion de tubería línea principal



Instalacion de azulejos y realizacion de pila para el área de cocina



sustitución de accesorios de deposito de agua (rotoplast)



Protección de talud con electromaya y recubrimiento de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Hernandez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

