



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Icbolay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0002-41	FECHA:	27/03/2025



Foto1: Fundicion de soleras de intermedia.



Foto 2: Elaboracion de balcones de metal



Foto 3: Sustitucion de piso de concreto



Foto 4: Estructura de techo y cubierto de lamina



Foto 5: Fundicion de columnas y mojinetes



Foto 6: Repello y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Handwritten Signature]

