

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A E	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECOCPUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0008-41	FECHA:	6/10/2025




FOTO 1: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA (SANITARIOS)




FOTO 2: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA (SANITARIOS)




FOTO 3: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA (SANITARIOS)



FOTO 4: REPARACIÓN DE PUERTAS




FOTO 5: REPARACIÓN DE PUERTAS




FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A E	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECOCPUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0008-41	FECHA:	6/10/2025



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PISO




Foto 8: SUSTITUCION DE PISO




Foto 9: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO




Foto 10: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO




Foto 11: REPRACION DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 12: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A E	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECOCPUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0008-41	FECHA:	6/10/2025



Foto 13: Colocación de celosía el contorno del corredor del modulo de la escuela



Foto 14: Colocación de celosía el contorno del corredor del modulo de la escuela.




Foto 15: Reparación de muro de contención



Foto 16: Reparación de muro de contención




Foto 17. Reparación de muro de contención




Foto 18. Reparación de muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

