



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA COOPERATIVA AGRICOLA SAMAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0012-41	FECHA:	28 DE MAYO DE 2025




Foto 1: Sustrucion de cubierta de lámina.



Sustrucion de estructuras metálicas.



Foto 3: Instalación de piso cerámico.



Foto 4: Mantenimiento de puertas.




Foto 5: Sustrución de malla del muro perimetral.



Foto 6: Colocación de canales de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

