

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Pedro Canahu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0091-43	FECHA:	28 de Mayo de 2025



Foto 1: Se aprecia el mal estado de la cubierta de techo.



Foto 2: Se visualiza el mal estado de la estructura de techo por descomposición de la madera.



Foto 3: se visualiza la humedad de la pared debido a la falta de canales y bajadas de agua pluvial.



Foto 4: Se nota el deterioro y mal estado de muro de mampostería.



Foto 5: Se nota el poco mantenimiento en pintura en muro exterior.



Foto 6: Se visualiza la poca ventilación de aula debido a la altura de pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público