



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIRREPEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0114-42	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Parte frontal del establecimiento que necesita remozamiento, con severos daños y deterioro en su estructura, que indica que no está en un estable aceptable.




Foto 2: Estructura del techo que está totalmente deteriorado. Presenta quebraduras y no reúne las condiciones mínimas de seguridad.



Foto 3: Techo y cielo falso de madera que se desmorona, que en sus totalidad no reúne las condiciones necesarias para ser utilizadas.



Foto 4: Pared, ventanas, puertas y columnas de maderas totalmente deterioradas en su estructura, necesitan de bastante reparación.



Foto 5: Instalaciones sanitarias que no reúnen las condiciones necesarias para ser utilizadas. Necesitan una pintada en su totalidad y reparación de puertas



Foto 6: Letrinas de fosa séptica. Necesitan una reparación mínima, no aptas para ser utilizadas, presentan algún peligro. Necesita reparación en el techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

