

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM José Federico Pineda	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chicuxab
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0115-43	FECHA:	28 de mayo de 2025



Foto 1: Las puertas de aulas necesitan mantenimiento y aplicación de pintura.



Foto 2: Se repararán las ventanas para que se puedan abrir, se instalarán algunas nuevas y se instalarán balcones de metal.



Foto 3: Las aulas no cuentan con piso cerámico, sino que solamente entortado.



Foto 4: El entechado no cuenta con bajadas de agua pluvial.



Foto 5: Se instalará cuneta de concreto con parrilla de metal



Foto 6: Las paredes necesitan aplicación de pintura (interior y exterior)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE
EORM
JOSE FEDERICO PINEDA

Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ESCUELA OFICIAL RURAL ALDEA CHICUXAB
CABAN, ALTA VERAPAZ

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM José Federico Pineda	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chicuxab
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0115-43	FECHA:	28 de mayo de 2025



Foto7: Se sustituirán los inodoros ya que están en mal estado y aplicación de pintura a puertas de sanitario.



Foto 8: Se instalará azulejo en las paredes y piso de los sanitarios.



Foto 9: Se instalarán llaves de chorro en lavamanos y pilas




Foto 10: Se instalará cielo falso en aulas que están muy bajas.



Foto 11: Se aumentará la altura de aulas ya existentes, agregando hiladas de block.



Foto 12: Se reparará parte del muro perimetral, con muro de block y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo 	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público 
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM José Federico Pineda	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chicuxab
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0115-43	FECHA:	28 de mayo de 2025





Foto 13: Se cambiará toda la red eléctrica de la escuela.



Foto 14: Se instalará asulejo a las estufa rurales, se reconstruirá la que está baja y se instalará una chimenea.



Foto 15: Se necesit aplicación de repello, cernido o alisado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar
Escuela Oficial Rural Promocional
Aldea Chicuxab, Alta Verapaz
Ministerio de Educación
JOSÉ FEDERICO PINEDA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público