

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Chitocan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0169-42	FECHA:	24/02/2025



Foto 1: Muestra el entechado del corredor a sustituirla



Foto 2: Muestra la madera del entechado a cambiarla.



Foto 3: Muestra las puertas a cambiarla.



Foto 4: Muestra las paredes a pintarla.



Foto 5: Muestra en entechado de la lavamano a cambirla



Foto 6: Muestra el portón de madera a cambiarla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aplicar el sello en la última de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRURAL MIXTA
COMUNIDAD CHITOCAN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
COMUNIDAD CHITOCAN