

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BALDIO ZAPOTAL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0180-41	FECHA:	28 DE FEBRERO 2025



Foto1: SUSTITUCION DE PISO DE PISO DE PATIO



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO LISO A PISO CERAMICO



Foto 3: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS, EN MAL ESTADO Y EN USO



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO, CUBIERTA DE LAMINA, PUERTAS EN MAL ESTADO Y PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 5: ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LAMINA PARA MEJORAMIENTO DE NUESTRA COCINA



Foto 6: MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE COCINA PARA LA ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público