

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SAPALAU SAMUTZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAPALAU SAMUTZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0192-42	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: CONTINUIDAD DE MURO PERIMETRAL. Se hará el mejoramiento para culminar el muro perimetral, debido a que los niños salen del perímetro del establecimiento en horario de receso.



Foto 2: PINTURA INTERIOR DE AULAS. Se pintarán los muros interiores y exteriores de las aulas debido a que se encuentran en malas condiciones.



Foto 3: CAMBIO DE SANITARIOS PLÁSTICOS A LOZAS Y SUS ACCESORIOS. Se hará cambio de letrinas plásticas a sanitarios lavables con sus respectivos accesorios.



Foto 4: CUBIERTA DE LAMINAS. Se instalará cubierta de techo en exterior de aulas para evitar la filtración de agua de lluvia en las ventanas.



Foto 5: CAMBIO DE ESTRUCTURA DE SANITARIOS Y PUERTAS. Se mejorarán las paredes de los sanitarios debido a que se encuentran en mal estado.



Foto 6: CAMBIO DE CANALES Y BASE DE TINACO. Se hará el cambio de canales debido que se encuentran en mal estado y la fundición de la base del tinaco existente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público