

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS TORTUGAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0194-41	FECHA:	28 DE FEBRERO 2025



Foto 1: LOS PADRES DE FAMILIA CUBRIRAR LA FINALIZACION DE LOS MUROS Y LAS COLUMNAS QUE SE REFLEJAN EN FOTOGRAFIA



Foto 2: COLOCACION DE ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LAMINA, EN LAS AULAS NUEVAS DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 3: COLOCACION DE ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LAMINA EN EL CORREDOR DE LAS AULAS NUEVAS DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 4: COLOCACION DE BALCONES EN LAS AULAS NUEVAS DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 5: PROYECCION DE LAS AULAS NUEVAS PARA EL CUBRIMIENTO CON ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LAMINA




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

