

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Caserío Santa Valeria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Valeria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01 0202-42	FECHA:	5/09/2025



Foto1: Ventanería del centro educativo en mal estado, no se pueden abrir todas las ventanas correctamente. Mala ventilación.



Foto 2: Falta de mantenimiento a las ventanas del centro educativo.



Foto 3: Vidrios quebrados en ventanas del centro educativo.




Foto 4: Mal estado de letrinas en el centro educativo, genera mala higiene para los estudiantes.




Foto 5: Los servicios sanitarios no son adecuados para los estudiantes del centro educativo.




Foto 6: Es importante realizar la reparación de los servicios sanitarios de los estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público