

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SAACTÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAACTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0216-42	FECHA:	28/05/2025




Foto 1: Se planea cambiar lamina acanalada oxidada por nuevas laminas troqueladas de calibre #26



Foto 2: Se realizará limpieza de pared para reducir la humedad y reemplazar los blocks deteriorados




Foto 3: Se realizará cambio de parales de madera por postes cuadrados de concreto



Foto 4: Se reemplazará las barandas de madera por celocillas nuevas.



Foto 5: Se cambiará las puertas de madera gastadas y deterioradas parcial o total por puertas nuevas de metal para los sanitarios



Foto 6: Se cambiará la tasa del sanitario por una tasa nueva y lavable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

