

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TRIUNFO NUEVE CERROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0219-43	FECHA:	28 DE FEBRERO 2025



Foto1: PINTURA EN MURO EXTERIOR DETERIORADO, REQUIERE CAMBIO DE COLOR



Foto 2: PINTURA EN MURO INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS DEL ESTABLECIMIENTO POR DETERIORO DE LOS MISMOS



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTA DE SANITARIOS, POR DETERIORO DE LOS MISMOS



Foto 5: MEJORAMIENTO DE LA COCINA, CON BLOCK, ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LAMINA



Foto 6: SUSTITUCION DE TABLAS POR BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente del Consejo de Familia





 Firma y Sello Director Centro Educativo

