



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD RUBEL YUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD RUBEL YUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0242-43	FECHA:	28/02/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA DETERIORADA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2: PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR




Foto 3: SUSTITUCION DE VIDRIOS



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO.



Foto 5: MANTENIMIENTO ESTRUCTURA



FOTO 6: SUSTITUCION DE INODOROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y reducir el número de hojas.

Abel Bol Pacay

Firma y sello del Presidente de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD RUBEL YUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD RUBEL YUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0242-43	FECHA:	28/02/2025



Foto 7: REPARACIÓN DE ÁREA DE COCINA



Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:






FOTO 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--