

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO SANTA ELENA SAMANZANA II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA ELENA SANTA ELENA SAMANZANA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0266-43	FECHA:	28/02/2025



Foto1: Rehabilitación de paredes



Foto 2: Remozamiento de piso interior



Foto 3: Remozamiento de piso exterior



Foto 4: Introducción de lavamanos múltiple




Foto 5: Puertas y ventanas



Foto 6: Estructura y cubierta de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

