



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

Guatemala, 17 de febrero de 2025

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SACTELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SACTELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0268-43	FECHA:	17/02/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA DETERIORADA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2: CAMBIO DE VENTANAS POR VENTAS CON BALCON



Foto 3: VIDRIOS DETERIORADOS



Foto 4: PISO DE PATIO DE TIERRA



Foto 5: PISO DE AULA DETERIORADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

