



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Secak Cuxcala	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Secaak Cuxcala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0274-43	FECHA:	28 de febrero 2025



Foto 1: Pintura en los muros exteriores e interiores del establecimiento.



Foto 2: Sustitución de puertas de madera por puertas metálicas en baños.



Foto 3: Sustitución de balcones en aulas debido a mala ventilación.



Foto 4: Sustitución de piso de cemento por piso cerámico.



Foto 5: Colocación de balcón en bodega de la escuela.



Foto 6: Sustitución de puertas en aulas debido a mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se deben adjuntar al menos 3 copias de hojas.

Firma

Firma y sello del Presidente de



Wendy Renette Tot

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

