



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Cominidad Secak Cuxcala	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Secaak Cuxcala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0274-43	FECHA:	28 de febrero 2025



Foto 1: Pintura de puertas de baños.



Foto 2: Cambio de piso.



Foto 3: Sustitución de balcones en aulas debido a mala ventilación.



Foto 4: Sustitucion de balcones.



Foto 5: Pintura de exterior de aulas.



Foto 6: Sustitución de puertas en aulas debido a mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF
Firma y Sello Director Centro Educativo Público