



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SAN LUIS PLAYA GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS PLAYA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0280-43	FECHA:	5/10/2025



Foto 1: Porton principal del centro educativo averiado por el paso de los años.



Foto 2: Deterioro de la malla perimetral por óxido y tiempo de uso.



Foto 3: Malla perimetral inservible y sin su función principal que es resguardar a los estudiantes dentro del predio escolar.



Foto 4: Costaneras del techo de la cocina en mal estado



Foto 5: Parales que sostienen la malla de las ventanas de la cocina se encuentran podridas.



Foto 6: La estructura es de madera ya se encuentra dañada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

