

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIERRA BLANCA CHIXOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0290-43	FECHA:	28 DE FEBRERO 2025



Foto 1: PARTE FRONTAL DE LA CUBIERTA DE LAMINA EN MAL ESTADO



Foto 2: ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE LAMINA EN MAL ESTADO



Foto 3: ESTRUCTURA DE MADERA A PUNTO DE CAER EN LAS AULAS



Foto 4: PUERTAS EN MAL ESTADO EN LAS AULAS



Foto 5: VENTANAS DE MADERA CON MALLA EN MAL ESTADO



Foto 6: VENTANAS DE MADERA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

