



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA IXLOC SAN PEDRITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0376-43	FECHA:	25/02/2025



Foto 1: VISTA DEL CENTRO EDUCATIVO CON LAS NECESIDADES DE REMOZAR ENTEGHADO Y CUBIERTA DE LAMINA E HILADAS DE BLOCK.



Foto 2: VISTA DE LA PARTE DERECHA DEL CORREDOR CENTRO EDUCATIVO PARA REMOZAR YA QUE SE ENCUENTRA DETERIORADO Y CON GRIETAS..



Foto 3: VISTA DEL LADO IZQUIERDO CENTRO EDUCATIVO CON LA NECESIDAD DE REMOZAR LA MADERA YA DETERIORADO A HILADAS DE BLOCK.



Foto 4: VISTA DE LA PESTAÑA DE MADERA YA PANDEADA POR EL SOL DEL CENTRO EDUCATIVO CON NECESIDADES DE REMOZAR.



Foto 5: VISTA DEL CENTRO EDUCATIVO CON NECESIDAD DE REMOZAR CON PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR.



Foto 6: VISTA INTERIOR CON PISO RUSTICO Y VENTANAS DE MADERA PARA MEROZAR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

