



Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                       |                                |                        |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                          | MUNICIPIO:                     | COBAN                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO CHOVAL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO CHOVAL         |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-0410-45                         | FECHA:                         | 28 DE FEBRERO DEL 2025 |



Foto 1: La estructura del techo es inadecuado



Foto 2: La cubierta se encuentra en mal estado



Foto 3: Falta de porton que divide dos aulas



Foto 4: Pareden en deterioro, falta de repello y pintura



Foto 5: La estructura es Inadecuada



Foto 6: Falta de piso cerámico en dirección, cambio de puerta de dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sofía Xicoté de Pop

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

