



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6A. CALLE 1 - 01, ZONA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 01 - 0428 - 46	FECHA:	MAYO 06 DE 2025



Foto1: Pasillo segundo nivel aulas sin balcones, Diversificado.



Foto 2: Balcones de pasillos segundo nivel, Diversificado.



Foto 3: Pasillo ventanas y balcones segundo nivel, Diversificado.



Foto 4: Aulas sin balcones segundo nivel, Diversificado.



Foto 5: Aula sin balcones segundo nivel tercer aula, Diversificado.



Foto 6: Ventanas de atrás segundo nivel baños si balcones, Diversificado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



Foto 7: Aulas sin balcones parte de atras segundo nivel, Diversificado.



Foto 8: Aulas sin balcones segundo nivel parte de atras, Diversificado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CREA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

