

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM Aldea Canihá II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Canihá II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0496-41	FECHA:	27/12/2025



Foto 1: Finalización de remozamiento del muro perimetral del establecimiento.



Foto 2: Finalización del remozamiento de techo de lámina del establecimiento.



Foto 3: Finalización de remozamiento de ventanas de aula del establecimiento.



Foto 4: Finalización de remozamiento de pintura en exterior e interior de las aulas del establecimiento.



Foto 5: Finalización de remozamiento de baños para uso de los niños del establecimiento.




Foto 6: Finalización de remozamiento de base de tinaco y lavamanos para el uso de los niños del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---