



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Normal Pre Primaria Bilingüe ads a I.N.M.N. E.R	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A AVE 6-23 ZONA 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0559-46	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Pintura interior en paredes de biblioteca, es necesaria la aplicación de pintura en paredes ya que se están deteriorando.



Foto 2: Pintura exterior área de biblioteca, paredes en la parte exterior de biblioteca necesitan remosamiento para la protección de paredes zocalo y azulejo.



Foto 3: Colocación de base de concreto para tinacos, útiles para la distribución de agua en los servicios sanitarios.



Foto 4: Cambio de techo de teja , exterior de biblioteca, es necesario la teja esta deteriorandose.




Foto 5: Cambio de techo de teja, necesario por el deterioro de la teja que actualmente tiene.



Foto 6: Losa de patio para ejercitación del área de educación física .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---