



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Normal Pre Primaria Bilingüe ads a I.N.M.N. E.R	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A AVE 6-23 ZONA 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0559-46	FECHA:	15/12/2025



Foto 1: Pintura interior en paredes de biblioteca, la aplicación de pintura da otra presentación al área.




Foto 2: Pintura exterior área de biblioteca, paredes en la parte exterior de biblioteca fue necesario el remosamiento para la protección de paredes zocalo y azulejado.



Foto 3: Colocación de base de concreto para tinacos, útiles para la distribución de agua en los servicios sanitarios.



Foto 4: Cambio del techo de teja, exterior de biblioteca, es necesario porque la teja estaba deteriorada.



Foto 5: Cambio de techo de teja, fue necesario el cambio por el deterioro que presentaba.



Foto 6: Losa de patio para uso del área de educación física.

Observación:

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

