

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELLA VISTA RIO NEGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0593-43	FECHA:	25/02/2025



Foto1: VISTA DEL CENTRO EDUCATIVO CON LAS NECESIDADES DE REMOZAR REPELLO Y PINTURA.



Foto 2: VISTA DE LA PARTE DEL TECHO CENTRO EDUCATIVO PARA REMOZAR ENTECHADO Y CUBIERTAS DE LAMINAS LAS CUALES SON DE MADERA..



Foto 3: VISTA DE DE VENTANALES DE MADERA YA DETERIORADO CENTRO EDUCATIVO.



Foto 4: PISO DEL CENTRO EDUCATIVO CON NECESIDADES DE REMOZAR.




Foto 5: CORREDOR DE CENTRO EDUCATIVO MUY RUSTICO CON NECESIDAD DE REMOZAR PESTANA DEL CORREDOR .



Foto 6: VISTA DEL CENTRO EDUCATIVO CON LA PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA CON NECESIDADES PARA REMOZAR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

