



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO DOLORES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 -01 -0594 -43	FECHA:	26/02/2025



Foto 1: Cambio de techo.



Foto 2: Colocacion estructura de Metal



Foto 3: culminacion de muro



Foto 4 : Fundicion piso de concreto



Foto 5: Modificacion de ventanas por falta de ventilacion



Foto 6: Colocar puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

RIGOBERTO PANA

Firma y sello del Presidente del Centro



YOLANDA ESTELA WINTER CAAL

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

