

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED ALDEA SALACUIM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SALACUIM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0616-46	FECHA:	28 de mayo de 2025



Foto 1: VISTA PREVIO, AREA A INTERVENIR.



Foto 2: VISTA PREVIO, AREA A INTERVENIR.



Foto 3: VISTA PREVIO, AREA A INTERVENIR.




Foto 4: VISTA PREVIO, AREA A INTERVENIR.



Foto 6: VISTA PREVIO, AREA A INTERVENIR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--