



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                               |                                |                                              |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                  | MUNICIPIO:                     | COBÁN                                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEBTS ALDEA SAN PEDRO CANAHU | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN PEDRO CANAHU, COBÁN, ALTA VERAPAZ. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-0667-45                 | FECHA:                         | 17/02/2025                                   |



Foto1: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: Reparacion de repello y sernido de paredes (adentro)



Foto 3: Sustitucion de puertas y ventanas



Foto 4: Reparacion de repello y sernido de paredes (afuera)



Foto 5: Sustitucion de piso



Foto 6: Losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

