

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chucutá La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-1117-41	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Las dos letrinas que usan los niños del nivel preprimario y primario del COPB Anexo a la Escuela Oficial Rural Mixta Chucutá La Unión están en mal estado.



Foto 2: La cocina que se utiliza en el COPB Anexo a la Escuela Oficial Rural Mixta Chucutá La Unión necesita repello en la parte inferior.



Foto 3: El corredor y las 3 aulas que ocupa el nivel preprimario y primario del COPB Anexo a la Escuela Oficial Rural Mixta Chucuta La Unión necesita una mejora colocandole piso cerámico porque se encuentra deteriorada.



Foto 4: Se necesita colocarle balcones a las ventanas de la parte de enfrente del establecimiento debido a la seguridad del mobiliario de la escuela.



Foto 5: Las 9 ventanas grandes de la parte de enfrente del COPB Anexo a la Escuela Oficial Rural Mixta Chucutá La Unión no cuenta con balcones por lo que es necesario colocarle la misma para proteger los vidrios.



Foto 6: El COPB Anexo a la Escuela Oficial Rural Mixta Chucutá La Unión necesita aplicarle pintura exterior e interior látex celeste Pantone 293 y aplicar pinturar exterior látex azul pantone 293 para zócalo 4 hiladas muros exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Picardo por

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chucutá La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-1117-41	FECHA:	28/05/2025





Foto 7: Las dos letrinas que usan los niños del nivel preprimario y primario del COPB Anexo a la Escuela Oficial Rural Mixta Chucutá La Unión están en mal estado.



Foto 8: Las dos letrinas que usan los niños del nivel preprimario y primario del COPB Anexo a la Escuela Oficial Rural Mixta Chucutá La Unión están en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--