

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chinimlajom
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1601-1489-41	FECHA:	17 de noviembre de 2,025



Foto 1: Fundición de las zapatas



Foto 2: Puesta de las vigas tipo H



Foto 3: Mescla de concreto para fundicion



Foto 4: Armadura para zapatas



Foto 5: Corte de plancha de lamina .



Foto 6: Sanjeado para la viga tipo H

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Junta Educativa



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

