

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CANTON LAS CASAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO CANTON LAS CASAS ZONA 8
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-1520-42	FECHA:	28 DE MAYO DE 2025



Foto1: Techo interior del modulo



Foto 2: Armadura de vigas del aula de preparatoria B en su totalidad apolilladas.



Foto 3: soportes de vigas de madera quebradas del aula de preparatoria B



Foto 4: soporte de bigas quebrada y apolillada del aula de preparatoria A



Foto 5: bigas apolilladas, del aula de preparatoria A



Foto 6: bigas y techo del area de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la CPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público


