

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Chama Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-1529-45	FECHA:	28/05/2025



FOTO 1: SE OBSERVA QUE YA SE TIENE BASES PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAREDES



FOTO 2: PARTE DE ENFRETE DEL AULA DE 1ERO BASICO PARA CONTINUAR CON LEVANTAMIENTO DE PAREDES



FOTO 3: ES NECESARIO COLOCAR PISO DENTRO DEL AULA



FOTO 4: ES NECESARIO COLOCAR VENTANAS EN EL CENTRO EDUCATIVO



FOTO 5: SE OBSERVA EL ESPACIO DE PUERTA EN DONDE SE DEBE DE COLOCAR LAS MISMAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Om y m m

Firma y sello del Presidente de la OPF



C. D. D. D. D.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

