



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Quebrada el Nacimiento Sarocja	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quebrada el Nacimiento Sarocja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-1623-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: AMPLIACIÓN DE LA COCINA, PISO CERÁMICO, LÁMINAS Y ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: AMPLIACIÓN DE 2 SANITARIOS Y UN MIGITORIO (culata de la escuela)



Foto 3: AMPLIACIÓN DE LA FOSA SÉPTICA PARA SANITARIOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO, COSTANERAS Y PARALES (Corredor de la escuela)



Foto 5: SUSTITUCIÓN DEL PORTÓN DE LA ESCUELA (dos puertas despleables)



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE LA PUERTA TRASERA DE LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

