



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6A. CALLE 1 - 01, ZONA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 01 - 1705 - 45	FECHA:	MAYO 06 DE 2025



Foto1: Aulas con balcones primer nivel, Básico



Foto 2: Aulas con balcones, Básico.



Foto 3: Aulas sin balcones primer nivel, Básico.



Foto 4: Pasillo primer nivel aulas con balcones y sin balcones, Básico.




Foto 5: Sistema eléctrico alumbrado pasillos, Básico.



Foto 6: Daño sistema eléctrico alumbrado de pasillo primer nivel, Básico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7: Aulas sin balcones parte de atras primer nivel, Básico.



Foto 8: Aulas sin y con balcones parate de atras primer nivel, Básico.



Foto 9: Aulas con balcones parte de atras primer nivel, Básico.



Foto 10: Aulas con balcones parte de atras primer nivel, Básico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

