

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chacalté Chichén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-6597-43	FECHA:	28/05/2025



Foto1: LÁMINAS DETERIORADAS DEL TECHO Y NECESITAN SER SUSTITUIDAS POR LÁMINAS TROQUELADAS.



Foto 2: PUERTAS EN MAL ESTADO POR DETERIORO NESECITAN SER CAMBIADAS Y CAMBIO DE CHAPAS DE PUERTAS DE LOS AMBIENTES DE LA ESCUELA.



Foto 3: VENTANAS DE LA COCINA QUE NO CONTIENEN ENTRADA DE AIRE, NECESITAN SER SUSTITUIDAS POR UNAS QUE TENGAN LA VENTILACIÓN ADECUADA.



Foto 4: CANALES DETERIORADOS QUE NECESITAN SER SUSTITUIDOS POR CANALES DE ALTO CAUDAL.



Foto 5: CAMBIO DE PNTURA DE LAS PAREDES POR DETERIORO.



Foto 6: CAMBIO DE MESAS DE MADERA POR ELABORACIÓN DE MESA FUNDIDA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*
Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

