

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN BENITO I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-6835-41	FECHA:	28 DE FEBRERO 2025




Foto 1: SUSTITUCION DE VENTANAL DE MADERA, PARTE FRONTAL



Foto 2: SUSTITUCION DE VENTANAL DE MADERA, PARTE FRONTAL



Foto 3: MEJORAMIENTO DE COCINA EN SU TOTALIDAD, CON BLOCK



Foto 4: SE REQUIERE LA FINALIZACION DE LA COCINA CON BLOCK, ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LAMINA



Foto 5: SUSTITUCION DE MADERA POR BLOCK, Y COLOCACION DE BALCONES DE METAL



Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

