



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAJCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-6871-43	FECHA:	25/02/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS, PUERTA Y CERRAMIENTO CON CELOSIA



Foto 2: SUSTITUCION DE LÁMINAS , CAPOTES Y COSTANERAS METAL



Foto 3: INSTALACION DE LOSA Y PISO CERAMICO, REPARACION.



Foto 4: REHABILITACION BANQUETA BAÑOS



Foto 5: PINTURA EXTERIOR



Foto 6: PINTURA EXTERIOR E INTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAJCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-6871-43	FECHA:	25/02/2025



Foto1: SUSTITUCION DE VENTANAS, CERRAMIENTO CELOSIA, REPELO MURO



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA 1 DE MADERA A METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA 2 DE MADERA A METAL



Foto 4: SUSTITUCION DE TORTA DE CEMENTO POR PISO CERAMICO



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 6: SUSTITUCION LAMINAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

