

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos anexa a EOUM El Esfuerzo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9na. Avenida 6-50 zona 12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-9559-42	FECHA:	28/02/2025



Foto 1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Puertas



Foto 4: Ventanas



Foto 5: Balcones



Foto 6: Piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos anexa a ECOM El Esfuerzo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9na. Avenida 6-50 zona 12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-9559-42	FECHA:	28/02/2025



Foto 7: Canales y bajadas de agua



Foto 8: Pintura interior y exterior de muros



Foto 9: Mantenimiento de portón



Foto 10: Reparación de drenaje y agua potable



Foto 11: Cerco o muro perimetral



Foto 12: losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dilia Chitoz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

