

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHITUL SECTOR VII
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0025-41	FECHA:	10/12/2025



Foto 1: REPELLO DE PARE DE COCINA Y MURO



Foto 2: COLOCACION DE PISO CERAMISO EN EL AULA 1



Foto 3: SEGUIMIENTO DE PARED DE BLOCK DE COCINA



Foto 4: FUNDICION DE COLUMNAS DE COCINA.



Foto 5: ELABORACION DE PILA DENTRO DE LA COCINA



Foto 6: ELABORACION DE UN POLLETON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--