



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHITUL SECTOR VII
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0025-41	FECHA:	30/12/2025



Foto 1: Piso Cerámico aula No.1



Foto 2: Elaboracion de pila dentro de la cocina



Foto 3: Seguimiento de pared de blocks y repello de cocina.




Foto 4: Instalacion laminas troqueladas techo cocina.



Foto 5: Repello de muro




Foto 6: Piso ceramico cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma del Presidente de la OPF	 Firma del Director Centro Educativo Público
------------------------------------	---