

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Calvario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0155-42	FECHA:	6/10/2025



Foto 1: Situación de ventanería en mal estado



Foto 2: Situación de lámina sin canales



Foto 3: Situación de puerta en mal estado (a sustituir)



Foto 4: Situación de baños y lavamanos en mal estado (baño a remozar)



Foto 5: Situación inadecuada de ducha (a remozar)



Foto 6: Pared en mal estado (deberá remozarse)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF
SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V.
EODP BARRO EL CALVARIO

Firma y Sello Director Centro Educativo
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
DIRECCIÓN
SANTA CRUZ VERAPAZ



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Calvario
ESTABLECIMIENTO:	16-02-0155-42	FECHA:	6/10/2025



Foto 7: Sustitución de piso de cemento líquido (en sanitarios)



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Sustitución de azulejo (en sanitarios)



Foto 10: Instalación de sistema eléctrico (en nueva dirección)



Foto 11: Instalación de accesorios para tinaco (el mismo se ubica sobre la losa de la actual dirección)



Foto 12: Instalación de Reposaderas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OBF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

