

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ISLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0158-43	FECHA:	06 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 1: VENTANAS SELLADAS Y EN MAL ESTADO, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO (CALOR)



Foto 2: VENTANAS SELLADAS Y EN MAL ESTADO, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO (CALOR)



Foto 3: VENTANAS SELLADAS Y EN MAL ESTADO, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO (CALOR)



Foto 4: MINGITORIO EN MAL ESTADO, REPARACIÓN DE MINGITORIO



Foto 5: SANITARIOS EN MAL ESTADO, COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO EN SANITARIOS



Foto 6: CANAL EN MAL ESTADO, SUSTITUCIÓN DE CANAL Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

