

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAJQUITOB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0160-43	FECHA:	6/10/2025



Foto 1: Solicitud de cambio de techo de lámina Aluzinc en área de cocina y patio



Foto 2: Vista interior por lo que se solicita cambio de techo de lámina Aluzinc en área de cocina y patio



Foto 3: Paredes en mal estado por lo que se requiere mejoramiento de paredes de block, acabado en cocina + dirección



Foto 4: Sustitucion de ventanas por Ventanas PVC para mejorar la ventilacion e iluminacion de Cocina + Instalacion de piso ceramico




Foto 5: Polleton en mal estado por lo que se solicita fabricacion de estufa rural en cocina, asi como la sustitucion en areas de intervencion.



Foto 6: Falta de instalacion electrica por lo que se solicita instalacion iluminacion+tomacorrientes y aplicacion de pintura en área de cocina y dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

