

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa Cruz Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panahá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-1499-43	FECHA:	21 de febrero de 2,025



Foto 1: Madera a sustituir en la cocina



Foto 2: Techo y costaneras a sustituir en la cocina



Foto 3: Remozar el polletón



Foto 4: Sustitución del techo por lámina troquelada en el edificio principal



Foto 5: Mantenimiento de costaneras del techo del edificio principal



Foto 6: Sustitución de ventana en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa Cruz Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panahá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-1499-43	FECHA:	21 de febrero de 2,025



Foto1: Sustitución de puerta en la cocina



Foto 2: Sustitución de mesa por gabinete

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Armed

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

