

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa Cruz Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panahá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-1499-43	FECHA:	16 de mayo de 2,025




Foto 1: Desmontaje del techo




Foto 2: Cambio de estructura (costanera)




Foto 3: Colocación de techo



Foto 4: Drenaje pluvial (Colocación de canales)



Foto 5: Colocación de balcones





Foto 6: Drenaje pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

