



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIQUIGUITAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-6082-43	FECHA:	10 DE DICIEMBRE DE 2025



Foto 1: Mejoramiento de paredes a blocks de los baños, columna, cambio de letrina a inodoro, cambio de techo a lamina troquelada, costanera, tubería de drenaje a fosa séptica. Sustitucion de3 puertas a metal.




Foto 2: Reforzamiento de ventanas con balcon de 2*2m en todo el corredor de la escuela, áreas de dirección y bodega, para resguardo de aparatos tecnológico de FUNSEPA(tablet)



Foto 3: Reparacion de piso de tierra a piso de concreto alisado natural en área de corredor. Con baranda de 4 hiladas de block en el perimetro del corredor.



Foto 4: Mejoramiento de piso de concreto a piso cerámico de 33*33 en aulas 1 y aula 2




Foto 5: Mejoramiento de piso de concreto a piso cerámico de 33*33 en área de bodega y direccion.




Foto 6: Sustitucion de canal a canal de metal con baja de agua pluvial. Colocacion de porton en entrada principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

