

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0007-42	FECHA:	28/02/2025



Foto1: Sustitución de lámina acanaleada en mal estado por lámina troquelada calibre 26.



Foto 2: Mejoramiento de estructura de madera por metal.



Foto 3: Sustitución de torta de concreto en mal estado y desgastado por piso cerámico.



Foto 4: Sustitución de torta de concreto en mal estado y desgastado por piso cerámico.




Foto 5: Sustitución de puertas de madera por puerta de metal con su respectiva chapa.



Foto 6: Mejoramiento de pared de madera por block. (se aplicará pintura tanto interior como exterior, así mismo la intalación de canales y bajada de agua pluvial)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

